


JR武蔵小杉

駅やさしさ評価結果表


記入

	高齢者	車いす	視覚障害	聴覚・言語障害	外国人	知的障害	内部障害	肢体不自由(非車いす)
移動のしやすさ	A	A	B	-	-	-	A	A
案内情報のわかりやすさ	A	A	AB	AB	AB	AB	A	A
施設設備の使いやすさ	AB	BC	A	A	-	-	AB	AB


移動のしやすさ



案内情報のわかりやすさ



施設設備の使いやすさ



記入欄

施設・設備の使いやすさ評価調査票

【問9】1箇所以上の券売機について該当するものに 印を入力してください。

入力欄

蹴込みのある券売機が設置されている	×
金銭投入口の高さが110cm程度である。	×
ボタン又はボタン付近に点字が貼付されている。	
上記券売機は誘導ブロックや音声・音響で誘導されている	
テンキーが設置され操作を音声で解説している	

【問10】構内または改札内の1以上のトイレについて該当するものに 印を入力してください。


入力欄

トイレが男女とも設置されている	
手すりの設置された大便器及び小便器がある	×
洋式の大便器がある	
ベビーベッドやベビーチェアが設置されている(一般・車いす対応いずれかのトイレ)	×
オストメイトに対応した洗浄装置が設置されている。(一般・車いす対応いずれかのトイレ)	×
車いす対応トイレが設置されている	
広さが150cmの円が入るものである	
扉は自動式または手動引き戸である	
内部に緊急通報装置が設けられている	

【問11】その他について該当するものをチェックしてください

入力欄

コンコースやホームに休憩のための場所やベンチが設置されている	
音量調節付き電話機、公衆FAX、携帯電話の受信環境のいずれかが整っている	



記入例

移動のしやすさ評価調査票

	出口	問1	問2	問3	改札	問1	問2	問3	ホーム
ルート1	北口	2	2	1	JR北口	2	2	2	南武線 川崎方面
ルート2	北口	2	2	1	JR北口	2	2	2	南武線 立川方面
ルート3	東急連絡	1	2	1	JR北口	2	2	2	南武線 川崎方面
ルート4	東急連絡	1	2	1	JR北口	2	2	2	南武線 立川方面
ルート5									
ルート6									

	高齢者など	車いす	視覚
ルート1	A	A	B
ルート2	A	A	B
ルート3	A	A	B
ルート4	A	A	B
ルート5			
ルート6			

【問1】該当する番号を記入して下さい。

- 1：高低差がない、またはスロープが設置されている
または自由に乗降できるエレベーターが設置されている
- 2：高低差があり、エレベーターは無いが、車いす対応エスカレーターがある
- 3：高低差があり、エレベーター、車いす対応エスカレーターは無いが、
専用のエレベーターか階段昇降機がある。一般エスカレーターもある。
- 4：高低差があり、エレベーター、車いす対応エスカレーターは無いが、
専用のエレベーターか階段昇降機がある。一般エスカレーターはない。
- 5：高低差があり、一般のエスカレーターのみがある
- 6：高低差があるが、エレベーター、エスカレーター等がなく、階段のみである

【問2】該当する番号を記入して下さい。

- 1：階段には、手すりが設置され、踏面端が色分けされている（高低差なく、階段がない場合含む）
- 2：階段には、手すりがなく、踏面端が色分けされていない

【問3】該当する番号を記入して下さい。

- 1：線状ブロックが連続して敷設され、曲がり角、交差点、階段・エレベーター前に点状ブロックが敷設されている
- 2：線状ブロックが連続されているが、点状ブロックが上記箇所の内不足している部分がある
- 3：線状ブロックが途切れている箇所がある

評価調整

全てのルートに高低差がない、または円滑に利用できるエレベーターが設置されている場合は、印を記入してください。

全てのルートのエスカレーターが上下方向設置されている場合は、印を記入してください。

総合評価

高齢者など	車いす	視覚
A	A	B

調整後総合評価

高齢者など	車いす	視覚
A	A	B